

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

CSOBÁNKA 2024. augusztus 27-i esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások
helyreállítása
EBR42: 631 838



1. kép – Kevély utca (791/28 hrsz.) mély kimosódás az útszélen

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

CSOBÁNKA 2024. augusztus 27-i esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások
helyreállítása
EBR42: 631 838



2. kép – Kevély utca (791/28 hrsz.) mély kimosódás az útszélen

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

CSOBÁNKA 2024. augusztus 27-i esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások
helyreállítása
EBR42: 631 838



3. kép – Kevély utca (791/28 hrsz.) kimosódás az útburkolaton

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

CSOBÁNKA 2024. augusztus 27-i esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások helyreállítása
EBR42: 631 838



4. kép – Kevély utca (791/28 hrsz.) mély kimosódás

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

CSOBÁNKA 2024. augusztus 27-i esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások
helyreállítása
EBR42: 631 838



5. kép – Oszoly utca (791/41 hrsz) kimosódás

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

CSOBÁNKA 2024. augusztus 27-i esőzések okozta vis maior jellegű belterületi útkárosodások
helyreállítása
EBR42: 631 838



6. kép – Oszoly utca (791/41 hrsz) kimosódás